

質問及び回答

工事名： 令和8年度受変電設備更新工事

項	質問事項	回 答
1	<p>図面番号04、05の更新機器内容の相違について</p> <p>図面番号04の注記では更新機器に不足電圧継電器2台、計器用変流器1台とありますが、図面番号05の系統図にはどちらの機器も更新するような記載がありません。その代わり地絡方向継電器2台を更新するようになっています。</p> <p>各図面で相違がありますが、どちらが正しいでしょうか。</p> <p>本工事の更新機器をご教授お願いします。</p>	<p>更新機器は、図面05にある以下の機器です。</p> <ul style="list-style-type: none">・真空遮断器 2台・地絡方向継電器 2台・過電流継電器 2台 <p>図面04については差し替えとします。</p>